Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeindeverband WVA Marbach Klein Pöchlarn
Sitz: Gemeindeamt Marbach
3671 Marbach

Inspektionsbericht

gemäß ÖNORM M 5874

Auftrag	**Trinkwasseruntersuchung der WVA Gemeindeverband Marbach-Klein Pöchlarn GS4-SR-29/121-2007**
Behördenreferenz	
Auftrag vom / Zahl	**01.10.2026/**
Anlass der Untersuchung	**Trinkwasserqualität**
Geschäftszahl	**10171**
Auftragsnummer	**E2615692**
Inspektionsberichtsnummer	**E2615692/02II**
Projektbearbeiter/in	**Ing. Werner Hahn**
Ort der Probenahme	**WVA Gemeindeverband Marbach-Klein Pöchlarn**
Probenahmedatum	**siehe Probenübersicht**
Probenübergabedatum	**siehe Prüfbericht**
Datum der Inspektion	**05.10.2026**
Ausstellungsdatum des Berichts	**13.10.2026**
Probennehmer/in /Inspektor/in	**Martin Wechsler**
Gutachter/in	**DI Katrin Hoffmann**
Seitenzahl	**1 von 7**
Beilagen	**Gutachten, Prüfbericht Labor (E2615692/01LL)**

Probenübersicht

Probe Nr.	**1**
Probenahmestellenbezeichnung	**N3341326R3 - WVA Gemeindeverband Marbach - Kl. Pöchlarn - Zulauf des Hochbehälters Klosterberg -**
Interne Probennummer	**E2615692/001**
Probe entnommen am	**05.10.2026**

Allgemeine Angaben zur Probenahme und Inspektion

Verfahrensanweisung Inspektion Trinkwasser	
ÖNORM M 5874:2009-07	**Wasser für den menschlichen Gebrauch — Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen** akkreditiertes Verfahren
Verfahrensanweisungen Probenahme:	
EN ISO 19458:2006-11	**Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen** akkreditiertes Verfahren
ÖNORM ISO 5667-5:2015-05	**Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006)** akkreditiertes Verfahren
Probentransport:	
ÖNORM EN ISO 5667-3:2018-05	**Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben** akkreditiertes Verfahren
Witterung am Tag der Probenahme	**trocken,14°C**
Witterung in letzter Zeit	**trocken**

Informationen zur Anlage

Bezeichnung	**WVA Gemeindeverband Marbach-Klein Pöchlarn**
Bezirkshauptmannschaft	**Melk**
Gemeinde	**Marbach/Donau**
Kontaktperson/Telefon/Mobil	**Herr Alexander Kamleitner +436764333152**

Ortsbefund

BESCHREIBUNG DER ANLAGE

Die WVA`s Marbach und Klein Pöchlarn werden vom HF-Brunnen Hagsdorf versorgt.
Das Wasser wird über die Hochbehälter Granz, Hochbehälter Friesenegg II, Hochbehälter Tonberg, Hochbehälter Klosterberg, Hochbehälter Schaufel I und Hochbehälter Schaufel II und HB Krummnussbaum Neu verteilt.

BESCHREIBUNG DES WASSERSPENDERS

HF-Brunnen Hagsdorf:
Lage: Parz. Nr. 110/2, KG Hagsdorf
Der Brunnen ist im Keller eines Brunnenhauses situiert.
Tiefe: rd. 14,0 m
Durchmesser: 3,0 m
Vortriebshorizont 2:
Position: 10,95 m unterhalb der BOK
8 Vortriebe mit Filterrohren, Ø 120 mm, davon 2 x mit 12,0 lfm, 5 x 10 lfm und 1 x 5 lfm
Brunnenwand: Schalbeton
BOK: niveaugleich mit gefliestem Boden, ein Metallgeländer ist zur Absicherung montiert.
Wasserförderung: 3 Unterwasserpumpen (im abwechselnden Betrieb)
Eine Einstiegsleiter aus Stahl, kunststoffbeschichtet mit Schutzkorb ist montiert.
Das Brunnenhaus weist eine insektensicher ausgeführte Be- und Entlüftungseinrichtung auf.
Umgebung: landwirtschaftliche Nutzflächen

BESCHREIBUNG DER SPEICHERUNG

HB Granz (Durchlaufbehälter):
Lage: Parz. Nr: 8/ KG Granz
Zeitpunkt der Errichtung: 1984
Bauart des Behälters: Beton
Fassungsvermögen: 160m^3, 2 Kammern
Zulauf: je 1 pro Wasserkammer
Zugang: seitlich, ausreichende Überhöhung gegenüber Bodenniveau vorhanden
Abschluss: dicht, sicher versperrt

Belüftung: je 2x pro Wasserkammer (jeweils 1x über Wasseroberfläche und je 1x Seitenwand der Wasserkammer)
Überlaufleitung: gesichert mit Froschklappe
Einspeisung: unmittelbar ins Netz und in weitere Behälter
Die Inspektion erfolgt im 2 HJ des Jahres.

HB Friesenegg II (Durchlaufbehälter):
Lage: Parz. Nr: 180/2, KG Marbach
Fassungsvermögen: 450 m^3 auf 2 Kammern aufgeteilt.
Der Behälter ist erdüberdeckt und ist mit 2 Belüftungspilzen ausgestattet.
Der Eingangsbereich ist mit einer Metalltür verschlossen.
Die Überlaufleitung wird gesichert in die Kanalisation abgeleitet.

HB Schaufel I (Durchlaufbehälter):
Lage: Parz. Nr: 124/30, KG Marbach
1962 errichteter Hochbehälter aus Beton mit 2 Kammern zu je 40 m^3 Fassungsvermögen.
Der Behälter ist erdüberdeckt und ist mit zwei Belüftungspilzen, jeweils über den Wasserkammern, ausgestattet.
Beim Hochbehälter wurde Anfang 2014 der Außenputz samt Farbe erneuert und die Insektenschutzgitter wurden ebenfalls ausgetauscht.

HB Schaufel II (Gegenbehälter):
Lage: Parz. Nr: 145/KG Marbach
Fassungsvermögen: 2 Kammern mit einem Fassungsvermögen 160 m^3
Der Behälter ist erdüberdeckt ausgeführt und mit je einem Belüftungspilz pro Kammer über der Wasseroberfläche ausgestattet.
Die Überlaufleitung wird gesichert in die Kanalisation abgeleitet.

HB Krummnussbaum neu (Durchlaufbehälter):
Lage: Parz. Nr: 602/2, KG Krummnußbaum
Errichtungszeitraum: 2016
Inbetriebnahme: 07.06.2017
Material: Polyesterharz, 4 Kammern mit je 90 m3 (parallele Anordnung)
Zulauf: 1
Der Behälter ist erdüberdeckt ausgeführt und mit je einem Belüftungspilz pro Kammer über der Wasseroberfläche ausgestattet.
Die Inspektion erfolgt im 2 HJ des Jahres.

HB Tonberg (Durchlaufbehälter):
Lage: Parz. Nr: 1032/1 und 1032/3, KG Klein Pöchlarn
1981 errichteter Hochbehälter aus Beton mit 2 Kammern und einem Fassungsvermögen von 160 m^3.
Die Überlaufleitung ist mit einer Froschklappe gesichert (baulich saniert im Winter 2022/23).
Der Behälter ist erdüberdeckt und ist mit zwei Belüftungspilzen ausgestattet.

Die Inspektion erfolgt im 2 HJ des Jahres.

HB Klosterberg (Gegenbehälter):
Lage: Parz. Nr: 1004/78, KG Klein Pöchlarn
1982 errichteter Hochbehälter aus Beton mit 2 Kammern zu je 80 m^3 Fassungsvermögen.
Zulauf: 1
Der Überlauf ist mit einer Froschklappe gesichert.
Der Behälter ist erdüberdeckt ausgeführt und ist mit zwei Belüftungspilzen ausgestattet (neue Insektenschutzgitter montiert).
Der seitliche Eingang ist mit einer Metalltür dicht verschlossen.

Änderungen gegenüber Vorbefund: keine
Mängel: keine
Besondere Ereignisse / gesetzte Maßnahmen: keine

Hygienische Bewertung: Die Anlage macht in hygienischer Hinsicht einen gut gewarteten Eindruck.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage „Prüfbericht Labor“ zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probemuster.

Bakteriologischer Befund

Probennummer: E2615692/001
N3341326R3 - WVA Gemeindeverband Marbach - Kl. Pöchlarn - Zulauf des Hochbehälters Klosterberg -
Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen: Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.
Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.
Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Freigabe Inspektionsbericht (Name, Datum):

DI Katrin Hoffmann (zeichnungsberechtigt nach EN ISO/IEC 17020), 13.10.2026

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2615692/02II, datiert mit 13.10.2026, besteht aus 7 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.
Die angegebenen Prüf- und Inspektionsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüf-/Inspektionsgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.

----Ende des Inspektionsberichts---

Das lebensmittelrechtliche Gutachten unterliegt nicht dem Akkreditierungsumfang nach EN ISO/IEC 17020 und ist dem ggst. Inspektionsbericht ausschließlich beigelegt.

Gutachten

Konformitätsbewertung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern den Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001) bzw. dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Wr. Neudorf, am 13.10.2026

Gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
BGBl. I Nr. 13/2006
berechtigt

SIGNATURINFORMATIONEN	**Unterzeichner**	Katrin Hoffmann
	Datum/Zeit-UTC	2026-10-13T13:52:28+02:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeindeverband WVA Marbach Klein Pöchlarn
Sitz: Gemeindeamt Marbach
3671 Marbach

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	**E2615692/01LL**
Ausstellungsdatum des Berichts	**12.10.2026**
Geschäftszahl	**10171**
Projektbezeichnung	**Trinkwasseruntersuchung der WVA Gemeindeverband Marbach-Klein Pöchlarn GS4-SR-29/121-2007**
Auftragsnummer	**E2615692**
Projektbearbeiter/in	**HA**
Art der Probe	**Trinkwasser**
Probenehmer/in	**Martin Wechsler (Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH)**
Datum der Probenahme	**Siehe Ergebnistabelle**
Ort der Probenahme	**WVA Gemeindeverband Marbach-Klein Pöchlarn**
Witterung am Tag der Probenahme	**trocken,14°C**
Grund der Probenahme	**Trinkwasserqualität**
Probeneingang ins Labor	**Siehe Ergebnistabelle**
Prüfungszeitraum	**05.10.2026 bis 09.10.2026**
Probenanzahl	**Analysenproben: 1** **Rückstellproben: 0**
Seitenzahl	**1 von 5**
Anmerkung	

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht als solche gekennzeichnete Verfahren.

Prüfergebnisse

Probennummer:	**E2615692/001**							
Probenbezeichnung:	N3341326R3 - WVA Gemeindeverband Marbach - Kl. Pöchlarn - Zulauf des Hochbehälters Klosterberg -							
Probenahmenorm:	EN ISO 19458: 2006-08							
PN-Datum:	05.10.2026 08:52							
Probeneingang:	05.10.2026							
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorischen Untersuchungen							**TWVO**	
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	klar, farblos		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.		
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	12 %		KBE/ml	14	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	9 %		KBE/ml	4	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10			KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6 %		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7 %		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1	0,3 °C		°C	16,0	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1	0,2 -		-	7,5	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3 %	10	µS/cm	608		
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3 %	10	µS/cm	545	IPW 2500 [1)]	

[1] ... Indikator - Parameterwert
[2] ... Parameterwert

* **Akkreditierungsstatus:**
1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

****erweiterte Messunsicherheit (k = 2)**
*****Nachweisgrenze**
******Bestimmungsgrenze**

n.b.	nicht bestimmbar
n.a.	nicht analysiert
o.B.	ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind **„fett“** markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Ing. Werner Hahn (zeichnungsberechtigt nach EN ISO/IEC 17025), 12.10.2026

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2615692/01LL, datiert mit 12.10.2026, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.
Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.

------ Ende des Prüfberichts -----